



VP610 - VP660 - VP700 - VP750

NIVEL DE SERVICIO 1 IMPRESIÓN 25 KM. - 25.000.000 mm.

TARIFA 2025

Repuesto/Operación	Descripción	Tiempo estimado	Precio/Reparación €
SAT000001	Intervención: Inspección Bandeja Servicio Limpieza de sensores de entrada de papel, sensores transmisivos/reflexivos, sensores de salida Pruebas de impresión, estado etiquetas, actualización de firmware y otros	2 horas	120,00 €
Total Nivel de Servicio 1			120 €

NIVEL DE SERVICIO 2 IMPRESIÓN 62,5 KM. - 62.500.000 mm.

Repuesto/Operación	Descripción	Tiempo estimado	Precio/Reparación €
SAT000002	Intervención: Sustitución Bandeja Servicio, sustitución de filtro de partículas, inspección de módulo de corte, inspección motor elevador bandeja de servicio, inspección de rodillos de salida. Pruebas de impresión, estado etiquetas, actualización de firmware y otros. Limpieza de sensores de entrada de papel, sensores transmisivos/reflexivos, sensores de salida.	4,5 horas	270,00 €
SAT000002-Limpieza	Limpieza general de impresora	2 horas	120,00 €
MM007-65502	Bandeja de servicio		362,65 €
VMAG1-70150A	Filtro de partículas		20,35 €
Total Nivel de Servicio 2			773,00 €

NIVEL DE SERVICIO 3 IMPRESIÓN 125 KM. - 125.000.000 mm.

Repuesto/Operación	Descripción	Tiempo estimado	Precio/Reparación €
SAT000003	Intervención: Sustitución Bandeja Servicio, sustitución de filtro de partículas, sustitución de módulo de corte, sustitución de almohadilla de tinta residual, sustitución de rodillos de salida, sustitución de correa de transmisión, sustitución de correa de salida, inspección motor elevador bandeja de servicio. Pruebas de impresión, estado etiquetas, actualización de firmware y otros. Limpieza de sensores de entrada de papel, sensores transmisivos/reflexivos, sensores de salida.	7 horas	420,00 €
SAT000003-Limpieza	Limpieza general de impresora	2 horas	120,00 €
MM007-65502	Bandeja de servicio		362,65 €
VMAG1-70150A	Filtro de partículas		20,35 €
MM007-64506	Módulo de corte		203,55 €
MM007-10005	Almohadilla de tinta residual		52,55 €
VMAG1-60008A	Rodillos de salida		300,85 €
MM007-80015	Correa de transmisión		15,00 €
VMGA1-70035A	Correa de salida		15,00 €
Total Nivel de Servicio 3			1509,95 €

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

I.V.A. no incluido.

Esta cotización se basa en costes estimados, puede cambiar dependiendo del estado de la impresora. Si otros repuestos y partes se encuentran dañadas, Repayca elaborará un nuevo presupuesto con un informe acerca de todo lo encontrado.

La garantía por piezas reemplazadas es de 90 días (condiciones generales de VIPColor).

En caso de envío/transporte de la impresora, éste debe hacerse en el embalaje original y siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante.

Un embalaje incorrecto puede causar daños durante el transporte.

Estos precios no contemplan costes de envío de la impresora.

Estos precios no contemplan costes de desplazamiento del personal del servicio técnico. Consultar con Repayca precios de desplazamiento en función de los kilómetros donde se realizará la intervención.